Gafas para soldar





Caracteristicas:

- Cuentan con mica clara y oscura de sombra 6.
- Para soldadura autógena.
- Banda de ajuste para la cabeza.

Gafas para soldar			
CÓDIGO	NIVEL	PESO	0
137321	6 sombras	0,27 lbs	12

