

LÍNEA  
BAJO PRECIO



# Cautín tipo lápiz

Temperatura  
máxima  
**430°C**

**1** año  
GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



Punta cónica

## Operación

1. Limpie la superficie a soldar.
2. Caliente la parte a soldar con el cautín.
3. Coloque soldadura a base de resina a la parte que calentó, y enseguida aplique el cautín para derretir la soldadura.
4. Espere a que la soldadura se enfríe y endurezca antes de quitarla de la parte soldada.



## Ideal

- Ideal para reparaciones en equipos electricos, cables, conexiones, etc.
- Para trabajos profesionales y aficionados.

## ! Advertencias

La temperatura puede llegar a un máximo de 300°C cuando se conecta. No lo utilice cerca de materiales inflamables. No toque las partes calientes, puede producir quemaduras graves.

# 127 V 30 W

CÓDIGO	TEMPERATURA MÁXIMA	POTENCIA	CONSUMO ELÉCTRICO	
144470	430°C	30 W	0,03 kWh	1

**BLISTER**